



Системы управления технологическими процессами.ти(1)

- 1 Выделяют следующие классы АСУ ТП:
- 2 Какая из совместимостей не обеспечивается комплексами ГСП
- 3 ГСП подразделяют на самостоятельные ветви по видам энергии. Какая из них не используется
- 4 К статическим характеристикам датчиков не относится
- 5 Погрешности делятся на
- 6 Разность между действительным значением выходной величины и его номинальным значением называется
- 7 Отношение абсолютной погрешности к номинальному (желаемому) значению выходной величины называется
- 8 Отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению называется
- 9 Применение компенсационной схемы не приведет к:
- 10 Совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по регламенту процесса производства называется
- 11 К параметрическим датчикам не относятся:
- 12 К параметрическим датчикам не относятся:
- 13 К недостаткам резистивных ИП относятся:
- 14 К недостаткам проволочных тензометрических датчиков относятся:
- 15 К недостаткам полупроводниковых тензодатчиков относятся:
- 16 К недостаткам металлических термосопротивлений относятся:
- 17 К недостаткам полупроводниковых терморезисторов относятся:



- 18 К недостаткам термоэлектронного преобразователя относятся:
- 19 К недостаткам дифференциального индуктивного датчика относятся:
- 20 К недостаткам емкостного датчика относятся:

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08